
# Mbsm.pro, Perte d’une carte mère LG 0241509 CHF12BTU , Surintensité au cycle d’échauffement

Category: Technologie
written by www.mbsm.pro | 12 February 2018





KFR-
51GW
CJ2
CJ5
T15
RLY1
IC2
C11
BUZ
G6
R34
G10
R37
R38
G9
T16
G8
R39
R40
G7
D7
T13
P1
T14
G4 R30 R32
G2
R11
R20
G3
C17
R2
R3
R4
R6
R10
R9
R8
R7
G11
R36
R25
R21
R23
R22
R29
R28
R27
R26
NO:0243509
R24 51K 2K
TYPE COOL HOT


C12
C11
BUZ
P1
D10
G10
D7
NO:02

KFR-51GW
NO:0241509
IC1
IC2
IC3
CJ4
CJ5
CJ6
P1


P1


NO:0241509
TYPE COOL H07E-NEA7
R24 51K 2K 5.1K
SW
ST
CHECK
OUTP
KFR-51GW