www.mbsm.pro , Major Cara, climatiseurs , Code Erreur EC , Solution Tester

written by Jamila | 6 September 2018



Les codes erreurs donnent une approche du type de dysfonctionnement. Faire appel à un professionnel pour les interpréter.
Un code peut provenir de plusieurs causes différentes.
Un dysfonctionnement peut être indiqué par plusieurs codes erreurs

Code Erreur EC (Le Climatiseur démarre normallement , Aprés 5 minutes l'unitée éxterrieur s'arrète) (Erreur Compresseur)

- Manque de fluide
- Communication groupe extérieur
- Sonde extérieure
- Echauffement ***unité extérieur***

Solution

- Faire Vide Et Charger le Fluide 4.5 Bar pour R22 et 7.5 Bar pour ***R410a***
- Tester les sendes

- Tester Fan exterieur