# www.mbsm.pro, Compresseur THG1340YKS R-134a 1/8HP 230V U.H.

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 7 September 2018





Gamme: Froid Commercial / Industriel

Type de machine: Divers
Type de produit: Compresseur
Sous-type de produit: Compresseur
Marque: Tecumseh
Original

---

# www.mbsm.pro, Branchement Unité extérieure , LG ,Media , Général , Samsung, Haier , Galanze ,Gree ,Maxwelle, Vestel

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 7 September 2018




PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro


Branchement Unité extérieure , LG ,Media , Général , Samsung, Haier , Galanze ,Gree ,Maxwelle, Vestel

---

# www.mbsm.pro , Major Cara, climatiseurs , Code Erreur EC , Solution Tester

Category: Solutions,Tester ok

written by Jamila | 7 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Les codes erreurs donnent une approche du type de dysfonctionnement. Faire appel à un professionnel pour les interpréter.
Un code peut provenir de plusieurs causes différentes.
Un dysfonctionnement peut être indiqué par plusieurs codes erreurs

---

# www.mbsm.pro , Code Erreur E2 , Machine a Laver Benken

Category: Plomberie,Solutions
written by mahdi miled | 7 September 2018




Le Code d’erreur E2 est suite au blocage d’eau au petit filtre a l’entree d’eau ou absence d’eau ou panne de vanne