Mbsm.pro, Perte d’une carte mère LG 0241509 CHF12BTU , Surintensité au cycle d’échauffement

written by Lilianne | 12 February 2018



C12
C11
BUZ
P1
D10
G10
D7
NO:0


KFR-51GW
CJ2
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
ST
SW
IC2
IC3
IC1
P1
T15
T16
T5
T7 T4
T10
T8
C11
C17
C13
C2
C14
R25
R21
R23
R22
R29
R28
R27
R26
R34
R37
R38
R39
R40
R2
R3
R4
R6
R10
R9
R8
R7
R36
R41
G2
G3
G4 R30
G6
G7
G8
G10
G11
D7
NO:0241509

P1


NO:0241509
KPR-
51GW
OUTP
ST
(CHECK)
SW
IC1
IC2
IC3
IC4
CJ2
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
CJ7
P1
Q.C.