Mbsm.pro, Perte d’une carte mère LG 0241509 CHF12BTU , Surintensité au cycle d’échauffement

Category: Technologie
written by www.mbsm.pro | 12 February 2018



P1
C12
C11
BUZ
D10
G10
D7
NO:02
28VDC

RFR-51GW
NO:0241509
CJ6
CJ4
CJ3
CJ2
CJ5
IC2
IC3
IC1
P1
RL1
RL2
RL3

P1
10A


KFR-51GW
CJ2
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
ST
(CHECK)
OUTP
SW
IC1
IC2
IC3
IC4
R25
R21
R23
R22
R29
R28
R27
R26
R2
R3
R4
R6
R10
R9
R8
R7
R34
R37
R38
R39
R40
R36
R41
T15
T16
T5
T7
T4
T10
T8
T9
C11
C10
C13
C3
C2
C17
C14
C16
E2
OSC
P1
NO:0243509
R24 51K 2K 5.1K
TYPE COOL HOT E-HEAT