Mbsm.pro, Perte d’une carte mère LG 0241509 CHF12BTU , Surintensité au cycle d’échauffement

written by Lilianne | 12 February 2018




C12
C11
BUZ
P1
D10
G10
D7
JQX-
12VDC
240VAC
28VDC
NO:0


KFR-51GW
NO:0241509
CJ2
CJ3
CJ4
CJ5
IC1
IC2
IC3
SW
ST
P1


P1