www.mbsm.pro, Té multicouche ,à sertissage ,en double ,reduit ,16 16 / 26 26 /20 20

Category: Plomberie,Tester ok
written by www.mbsm.pro | 29 December 2018
www.mbsm.pro, Te multicouche ,a sertissage ,en double ,reduit ,16 16 / 26 26 /20 20

---

www.mbsm.pro, Avertissement et alerte pour tous les Tunisiens ,risques de fuite de gaz.

Category: Plomberie,Solutions,Tester ok
written by Jamila | 29 December 2018

Avertissement et alerte pour tous les Tunisiens
Parfois, certaines entreprises de remplissage de bouteilles de gaz
 ignorent l'installation d'un anneau en caoutchouc avec chaque flacon,
ce qui est nécessaire pour protéger l'utilisateur contre les risques
 de fuite de gaz.

Malheureusement, beaucoup de gens ne remarquent pas l’absence
 de ce morceau
 de caoutchouc lorsque les nouvelles conduites de gaz sont installées,
provoquant une catastrophe qui entraîne souvent des pertes en vies
humaines.

Images pour illustration

La pièce en caoutchouc est son emplacement d'origine à l'intérieur
du trou du tube à gaz pour éviter les fuites ...

www.mbsm.pro , Code Erreur E2 , Machine a Laver Benken

Category: Plomberie,Solutions
written by mahdi miled | 29 December 2018
Le Code d’erreur E2 est suite au blocage d’eau au petit filtre a l’entree d’eau ou absence d’eau ou panne de vanne

---

www.mbsm.pro , Plomberie , Finition Douche , Installation Multicouche Avec Collecteur

Category: Plomberie
written by mahdi miled | 29 December 2018
www.mbsm.pro, Plomberie, Finition Douche, Installation Multicouche Avec Collecteur