# Mbsm.pro, 1/5 HP ,170 w, SL23YE-5, DAEWOO, HERMETIC COMPRESSOR ,Turkey Refrigeration & Heat , R12

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 28 September 2018




Mbsm.pro, 1/5 HP ,170 w, SL23YE-5, DAEWOO, HERMETIC COMPRESSOR ,Turkey Refrigeration & Heat , R12




PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro




PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Product Details | **Company Profile** | Inquiry Records(4)

Our Company is since 1969. All Refrigerant parts Trade. All refrigerants products import export. Air Condition Compressor, Other parts, Freezer Room parts, insulation, valfe, all refrigerant, in Turkey. . .

### Basic Information

| | |
|---|---|
| Business Type: | Trading Company, Distributor/Wholesaler |
| Product/Service (We Sell): | Refrigerant Parts,Air COnditioner,Copper,Heat Exhancer,Refrigerator,Condensing Unit,Condenser,Compressor |
| Number of Employees: | 11 - 50 People |

### Trade & Market

| | |
|---|---|
| Main Markets: | Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |

### Factory Information

| | |
|---|---|
| Factory Location: | Keresteci Recep Sk. No.10 |

www.mbsm.pro

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Product Details | Company Profile | Inquiry Records(4)

**Item specifics**

Place of Origin: Seoul South Korea
JX51LHS5: 1/6 - ST
Port: ISTANBUL
HSL21YE-5-C: 1/5 - OC
HGH25YE-5: 1/4 - ST
HGH23YE-5: 1/5 - ST
HSL25YE-5-C: 1/4 - OC
Certification: CE
DM99HHG5: 3/8 - ST
Type: Refrigeration Compressor
Application: Refrigeration Parts

www.mbsm.pro
PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

# Ohter 134A

FREON R134A GASES.
220V - 50~60HZ
LBP and HBP Application

| MODEL | CC/REV | (W) | (Kcal) |
|---|---|---|---|
| JX51LHS5 | 5,1 | 129 | 111 |
| HSL21YE-5-C | 6,7 | 176 | 151 |
| HSL25YE-5-C | 7,7 | 198 | 170 |
| HGH23YE-5 | 7,0 | 659 | 567 |
| HGH25YE-5 | 7,7 | 803 | 691 |
| DM99HHG5 | 9,9 | 1093 | 940 |

www.mbsm.pro
PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

---

Mbsm.pro , Compresseur frigorifique,

# Embraco Aspera ,T2178GK , 1Hp ,PIÈCES FRIGO, 404A , 220-240 V 50 Hz

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 28 September 2018




Mbsm.pro , Compresseur frigorifique, Embraco Aspera ,T2178GK , 1Hp ,PIÈCES FRIGO, 404A , 220-240 V 50 Hz

2:52

Select text

## GAS R-404A / *R-404A GAS*



- Compresor hermético / *Hermetic compressor*
- Monofásico / *Single-phase*
- Voltaje / *Voltage*: 220V - 50 Hz
- Serie J, equipados co*
  *with case and valve*

### BAJA TEMPERATURA / *LOW TEMPERATURE*

| Código *Code* | Modelos *Models* | HP *HP* | cm³ *cm³* | Temperatura de evap -25°C W |
|---|---|---|---|---|
| 14341 | NE2125GK | 1/3 | 8.78 | 300 |
| 20792 | NE2134GK | 3/8 | 12.12 | 420 |
| 20793 | T2155GK | 1/2 | 14.50 | 520 |
| 20796 | T2168GK | 5/8 | 17.40 | 680 |
| 21086 | T2178GK | 1 | 20.40 | 830 |
| 21082 | NJ2192GK | 3/4 | 26.20 | 1020 |
| 20850 | NJ2212GK | 1 1/4 | 34.37 | 1330 |

### ALTA TEMPERATURA / *HIGH TEMPERATURE*

| Código *Code* | Modelos *Models* | HP *HP* | cm³ *cm³* | Temperatura de evaporac -10°C W | -5°C W |
|---|---|---|---|---|---|
| 21069 | NB6144GK | 1/5 | 4.52 | 300 | 380 |
| 21070 | NB6152GK | 1/5 | 5.02 | 350 | 440 |
| 36596 | NB6165GK | 1/4 | 6.05 | 430 | 530 |
| 21075 | NE9213GK | 1/2 | 12.12 | 860 | 1080 |
| 20762 | T6217GK | 5/8 | 14.50 | 960 | |
| 36557 | T6220GK | 3/4 | 17.40 | 1160 | |
| 21076 | NJ9226GK | 1 | 21.70 | 1580 | |

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro




Mbsm_dot_pro_private_PDF_compresseur-embraco-aspera-t2478gkTélécharger




***Détails techniques***

puissance 1 HP – cylindrée 20,40 cc

220/240V 50HZ

ASPERA

**FRIULINOX**

**FriulinoxArmoireréfrigérée** AF12 -20, AF12 PA, AF12-14, AF12-14 VTR, AF12-14 VTRP, AF14, AF14 -22 SILVER VTR, AF6-1, AF6-7, AF6-7 VTR, AF7, AF7 -20 VTR, AF7 -22 SILVER VTR, AF7 ICE, AF7 VTR, AF7-14, AG60 GOLD, AG60 H2O, AG60 SILVER, AG60 SILVERP, AG60P, AL-EN SUPER, AL-EN1, AL-EN1 SUPER, AL-EN1P, AL-EN2, AL-EN2 SUPER, AL-ENP, AP12-14, AP14, AP6, AP6-12, AP6-7, AP7, AP7-14, AR12-14, AR12-14 VTR, AR14, AR6-12, AR6-12 VTR, AR6-7, AR6-7 VTR, AR7, AR7-14, AR7-14 VTR, AR-EN GOLD, AR-EN SILVER, AR-EN1, AR-EN1 GOLD, AR-EN1 VTR, AR-EN2, AR-ENP, ARF142, ARF212 VTR, ARP142, ARP-EN1, ARP-EN2, ARRF21 VTR, EN GOLD, EN P, EN SILVER, EN1,

EN1 GOLD, EN1 H2O, EN1 H2O SILVER, EN1 SILVER, EN1 VTR, EN2, EN2 H2O
**FriulinoxCellulede** refroidissement ARP122
**FriulinoxVitrineréfrigérée** AFP122, AFP142, ARF122
**ZANUSSI**
**ZanussiArmoireréfrigérée** ALF110 (110071), ALNF220 (110073), ALF110 (110074), ALF120 (110075), ALNF220 (110079), ADN111 (110757), AKP110 (111000), AKS110 (111001), AKP120 (111002), AKN110 (111009), AKN120 (111010), AKP110UK (111121), AKN110UK (111123), AKNF220 (111127), AKF110UK (111129), AKF110 (111137), AKF120 (111138), ASF110 (112030), ASF110 (112032), AZP2203 (113228), AZP220360 (113229), ALN2203 (113231), AZP13430 (113234), AZF2203 (113236), AZF13430 (113237), MRF601/86 (726059), ETZ601 (726165), ETZ602 (726166), ESQC41F (726171), ESQC41FR (726172), ESQF41F (726173), ETE601 (726178), ETE602 (726179), ETE601L (726184), ETZ601L (726185), RS13RX2F (726321), RS13FX2F (726323), RS13DX2F (726335), RS13PX2F (726459), RS13PX2F6 (726461), RS13P42F (726462), RS13FX42F (726464), RS13DFX2F (726465), RS13R32F (726467), SB1300X2F (726468), RS13PW2F (726475), RS13FW2F (726476), MRF601/86 (726500), RS13FX2F6 (726688), EKZ601 (726890), EKZ602 (726891), EKE601 (726939), EKE602 (726940), EKE601L (726949), EKZ601L (726950), RS13RX2FG (726967), RS13FX2FG (726968), RS13P42F (727128), RS13FX42F (727129), RS13RX4H (727157), RS13FX4H (727158), KLP1300R (728059), KLP1300F (728060), RS13PX2FD (728063), E06C0M1V (728077), E06C1M1V (728078), EO6COD1V (728081), C06FD1G (728173), FGD36 (728271), RH06RD1G (728408), C06FD1G (728415), RS05RD1G (728433), E05N0D1C (728457), E05C0D1C (728458), E06N0D1C (728465), E06N0D2C (728466), E06N0D1V (728467), E06C0D1C (728468), E06C0D2C (728469), E06C0D1V (728470), E06N0D1C (728522), E06C0D1C (728523), KLN1300R (728605), KLP1300R (728606), KEP1300R (728607), KLP1300R (728608), KLP1300F (728609), KEP1300F (728610), KLP1300F (728611), EMVN500 (730005), DVP500V11C (730677), DVP501V11C (730678), DVP600V11C (730683), DVP601V11C (730684), DVP602V11C (730685), DVP600V12C (730686), DVP601V12C (730687), DVP602V12C (730688), DVN600V11C (730701), DVN601V11C (730702), DVN602V11C (730703), DVN600V12C (730704), DVN601V12C (730705), DVN602V12C (730706), DVN500V11C (730721), DVN501V11C (730722), MVP600V11C (730725), MVP601V11C (730726), MVP602V11C (730727), MVP600V12C (730728), MVP601V12C (730729), MVN600V11C (730741), MVN601V11C (730742), MVN600V12C (730743), MVN601V12C (730744), DVP500V11C (730768), MVP501V11C (730769), MVP502V11C (730770), MVN500V11C (730780), MVN501V11C (730781), MLC601V11C (730938), MLC602V11C (730939), DVC500V11C (731242), DVC501V11C (731243), MVC502V11C (731244), DVC600 (731250), DVC601 (731251), MVC602 (731252), DVC600 (731255), DVC601 (731256), MVC600V11C (731282), MVC601V11C (731283), MVC600V12C (731284), MVC601V12C (731285), MVC500V11C (731294), MVC501V11C (731295), DVC602 (731302), DVC602 (731303), DVNN13022C (732073), DVNN13122C (732074), MVNN13022C (732079), MVNN13122C (732080), DVNC13022C (732095), EDVC13122C (732096), MVNC13022C (732103), MVNC13122C (732110), MLC600V11C (732251), MLC601V11C (732255), MLC602V11C (732257), DVP6VP12CC (734079), PDVN901V11C (737216), PDVN901V12C (737217), PDVN907V11C (737218), PDVN907V12C (737219), PDVC901V11C (737220), PDVN907V12C (737221), PDVC907V11C (737222), PDVC907V11C (737223), ILF120 (770508), RVPE061 (771100), RSPE061 (771101), RVPE062 (771102), RVNE061 (771108), RVNE062 (771109), KVPE662 (771115), RPPE061 (771155), ILF110 (771537), ZLNF220 (771539), RD13PX2F (790018), RD13FX2F (790019)
**ZanussiCellulede** refroidissement ESQC41F (691044), ESQC41FR (691045), ESQF41F (691046), ESQF41FR (691047), ESQF41FR (726144)

**ZanussiCongélateurcoffre** MRF4808660 (726042), MRF401/86 (726058), MRF240/86 (726060), MRF480/86 (726061)
**ZanussiTableréfrigérée** STRP1101 (113084), STRP1102 (113088), STRP1601 (113092), TRN224C (113102), TRN224D (113103), TRN224E (113104), STRP1602 (113105), STRP1603 (113106), STRP2201 (113107), STRP2202 (113108), STRP2203 (113109), STRP1101S (113128), STRP1601S (113129), STRP2201S (113130), STRP1602R (113131), TRN132A (113150), TRN132B (113151), TRN132C (113152), TRNA132A (113153), TRNA132B (113154), TRNA132C (113155), TRRN132A (113156), TRRN132B (113157), TRRN132C (113158), TRN183A (113159), TRN183B (113160), TRN183C (113161), TRN183D (113162), TRNA183A (113163), TRNA183B (113164), TRNA183C (113165), TRNA183D (113166), TRRN183A (113167), TRRN183B (113168), TRRN183C (113169), TRRN183D (113170), TRN22A4 (113171), TRN224B (113172), TRNA224A (113173), TRNA224B (113174), TRRN224A (113175), TRRN224B (113176), TRF132A (113177), TRFA132A (113178), TRRF132A (113179), TRF183A (113180), TRFA183A (113181), TRRF183A (113182), TRN132AE (113183), TRN183AE (113184), TRN224AE (113185), TRF132AE (113186), TRF183AE (113187), STRP1603R (113192), STRP2201R (113193), STRP2202R (113194), STRP2203R (113195), STRP1101R (113196), STRP1102R (113197), STRP1601R (113198), TCGS/1V7T (121856), TCGS/2V7T (121857), TCGS/1VC27 (121858), TCGS/2V2C7 (121859), TCGRS/1V7T (121866), TCGRS/2V7T (121867), TCGRS/1VC2 (121868), TCGRS/2V2 (121869), TCGS2VC27T (121905), RCSN2M2 (726139), RCSN2M12 (726140), RCSN3M3 (726141), RCSN3M22 (726145), RCSN3M14 (726146), RCSN4M4 (726147), RCSN4M32 (726148), RCSN4M24 (726170), RCSN2M2U (726182), RCSN3M3U (726188), RCSN4M4U (726197), RCDR4M24 (726199), RCDR4M16 (726200), RCDR4M08 (726201), RCSN2M2R (726202), RCSN2M12R (726203), RCSN3M3R (726210), RCSN3M22R (726211), RCSN3M14R (726212), RCSN4M4R (726213), RCSN4M32R (726220), RCSN4M24R (726221), RCDR2M20 (726408), RCDR2M12 (726409), RCDR2M20U (726410), RCDR2M12U (726411), RCDR2M04R (726412), RCDR3M22 (726413), RCDR3M0U (726414), RCDR3M22U (726415), RCDE4M40 (726416), RCDR4M32 (726417), RCDR4M40U (726418), RCDR4M32U (726419), RCDFM20UX (726421), RCDF3M30U (726422), RCER2M2 (726423), RCER3M3 (726424), RCER4M4 (726425), RCEF2M2X (726426), RCEF3M3 (726427), RCDR2M20 (726550), RCDR2M12 (726551), RCDR2M04 (726552), RCDR2M20U (726553), RCDR2M12U (726554), RCDR2M04U (726555), RCDR2M20R (726556), RCDR2M12R (726557), RCDR2M04R (726558), RCDR3M30 (726559), RCDR3M22 (726560), RCDR3M14 (726561), RCDR3M06 (726562), RCDR3M0U (726563), RCDR3M22U (726564), RCDR3M14U (726565), RCDR3M06U (726566), RCDR3M30R (726567), RCDR3M22R (726568), RCDR3M14R (726569), RCDR3M06R (726570), RCDR4M40 (726571), RCDR4M32 (726572), RCDR4M40U (726573), RCDR4M32U (726574), RCDR4M40R (726575), RCDR4M32R (726576), RCDF2M20 (726577), RCDFM20U (726578), RCDF2M20R (726579), RCDF3M30 (726580), RCDF3M30U (726581), RCDF3M30R (726582), RCSER2M2 (726583), RCSER3M3 (726584), RCSER4M4 (726585), RCEF2M2 (726586), RCEF3M3 (726587), RCSN2M2T (726668), RCSN3M3T (726669), RCSN4M4T (726670), RCSER2M2U (726682), RCSER3M3U (726683), RCER4M4U (726684), RCEF2M2U (726685), RCEF3M3U (726686), RCSF2M24 (727009), RCSF3M34 (727010), HB2PNTR (727108), HB3PNTR (727109), HB4PNTR (727110), HB2P (728086), HB1P2C12 (728139), HB1P3C (728157), HB4C (728158), HB3P (728207), HB2P2C (728235), EDON590124 (728238), EDON590116 (728239), EDON590108 (728240), HB1P4C (728241), HB6C (728242), HB4P (728243), HB3P2C (728244), HB2P4C (728245), HB8C (728246), HB2PR (728247), HB1P2CR (728248), HB1P3CR (728254), HB4CR (728259), HB3PR (728264), HB2P2CR (728294), HB1P4CR (728295), HB6CR (728296), HB4PR (728297), HB3P2CR (728298), HB2P4CR (728299), HB8CR (728300), HB1P2C (728302), RCHBF1P2C (728304), RCHBF2P2C (728305), SO2P200I (728352), SO2P120I (728353), SO4P300I (728354),

SO4P220I (728361), SO4P140I (728362), SO5P400I (728363), SO5P320I (728364), E29N200I (728368), E29N120I (728369), E29N040I (728370), E29N200IA (728371), E29N120IA (728372), E29N040IA (728373), E29N200R (728374), E29N120R (728375), E29N040R (728376), E44N300I (728377), E44N220I (728378), E44N140I (728379), E44N060I (728380), E44N300IA (728381), E44N220IA (728382), E44N140IA (728383), E44N060IA (728384), E44N300R (728385), E44N220R (728386), E44N140R (728387), E44N060R (728388), E59N400I (728389), E59N320I (728390), E59N400IA (728391), E59N320IA (728392), E59N400R (728393), E59N310R (728394), E29C200I (728395), E29C200IA (728396), E29C200R (728397), E44C300I (728398), E44C300IA (728399), E44C300R (728400), SO5P240I (728401), EDON2912SE (728492), EDON4413SE (728493), EDON5914SE (728494), EDOC2912SE (728495), EDOC4413SE (728496), HB2PU (728509), HB3PU (728510), HB4PU (728511), RCSF2M2 (728512), RCSF3M3 (728517), RCSF2M12 (728518), RCSF3M22 (728519), SO4P220R (728536), SO4P140R (728537), SO5P400R (728538), SO5P320R (728539), SO5P240R (728540), HB1P2CRN (728552), HB1P3CRN (728554), HB4CRN (728556), HB2P2CRN (728558), HB1P4CRN (728560), HB6CRN (728562), HB3P2CRN (728564), HB2P4CRN (728566), HB8CRN (728568), HBF2PN (728569), HBF1P2CN (728570), HBF3PN (728571), RCHBF2P2CN (728573), SO2P200IA (728585), SO4P300IA (728586), SO5P400IA (728587), SO2P200R (728588), SO2P120R (728589), SO4P300R (728590), RCHBF2P (728635), RCHBF3P (728636)
…et d’autres dispositifs
– ALPENINOX
T2178GK – ASPERA
01AS0970 – ATEL – ELECTROLUX PROFESSIONAL
T2178GK – EMBRACO – FRIULINOX – INDESIT – UNIVERBAR – WHIRLPOOL – ZANUSSI
…numéros de fabricant supplémentaires possibles

---

# Mbsm.pro, COMPRESOR DANFOSS ,FR7.5B ,1/5 Hp , R-12 ,freezer ,capillary 260 cm , 0.31

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 28 September 2018




Mbsm.pro, COMPRESOR DANFOSS ,FR7.5B ,1/5 Hp , R-12 ,freezer ,capillary 260 cm , 0.31

# Mbsm.pro , COMPRESSEUR , SC18CLX.2 ,DANFOSS SECOP, R404A/R507, 5/8HP ,1PH ,Deep Freeze Comptoire, Alimentation 220-240 V 50 Hz

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 28 September 2018




Mbsm.pro , COMPRESSEUR , SC18CLX.2 ,DANFOSS SECOP, R404A/R507, 5/8HP ,1PH ,Deep Freeze Comptoire, Alimentation 220-240 V 50 Hz

---

# Mbsm.pro , Qb91c19gax5 , 1/4 hp, qb110c21rpx5, 1/3 hp, Panasonic ,Compressor cooling ,1Ph ,220V

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 28 September 2018




Mbsm.pro , Qb91c19gax5 ,Panasonic ,Compressor cooling , 1/3HP ,236W ,1Ph ,220V

---

# Mbsm.pro, conséquence , de mal fixer ,un chauffe bain électrique 100L

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 28 September 2018




1. Il peut arriver que les fixations du nouveau chauffe-eau correspondent à celles de l’ancien, mais c’est assez rare.
Le plus souvent, vous devrez prendre les mesures des points d’accrochage du ballon, en fonction de la hauteur désirée. Un gabarit de perçage, souvent fourni par le fabricant, facilite le travail.

---

# Mbsm.pro, Réfrigérateur, remplacement d’un moteur, R600a ,par un ,moteur R134a

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 28 September 2018

Bonsoir, MBSM.PRO
le remplacement d'un compresseur R600A par un compresseur R134A est possible a condition:
- de rincer le circuit frigorifique a l'azote ou R22 et pas avec l'air comprimer car il contient de humidité .
- remplacer bien evidement le deshydrateur (filtre)
- de charger correctement (ni plus, ni moins).
il est conseiller et préférable de remplacer le compresseur par un équivalemment (faute de trouver le même), fonctionnant au même gaz!

il faudrait mettre le double de r134a par rapport au r600a ,85/90 grammes,contrôler la pression (0.2 bars de r134a en fonctionnement stabilisé),mais ce n'est pas certain que cela fonctionne bien car le capillaire (longueur et diamètre intérieur) est différent suivant les fluides utilisés car la perte de charge n'est pas la même.

Il Faut changer le capillaire

La Température avec le capillaire de r600a ne dépassera 16 dégrée Celsius

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Bonsoir, MBSM.PRO
le remplacement d’un compresseur R600A par un compresseur R134A est possible a condition:

---

# mbsm.pro , CUBIGEL Compressor GX21TB, 220-240 VOLTS, 5/8 HP , R134a

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 28 September 2018

COMPRESSORS

**GX21TB VE01**
**220-240V 50Hz ~1**

| COMPRESSOR | |
|---|---|
| Displacement (cm3) | 20.72 |
| Diameter (mm) | 34.93 |
| Stroke (mm) | 21.62 |
| Net Weight (Kg) | 17 |
| Oil type | ISO VG 46 ESTER |
| Oil charge (cm3) | 500 |

| MOTOR | |
|---|---|
| Approximate Power (CV) | 5/8 |
| Voltage/Frequency (V/Hz) | 220V 50Hz |
| Voltage range (V) | 187-264 |
| Code | 82,197 |
| Type | CSIR |
| Phase number | 1 PH |
| Locked rotor current (A) | 26.0 |
| Main W. resist. at 25ºC (Ω) | 2.45 |
| Start W. resist. at 25ºC (Ω) | 25.9 |

| APPLICATION | |
|---|---|
| Application | High/Mid. back pressure |
| Refrigerant | R134a |
| Evaporating (°C) | -25 to 10 |
| Expansion | Capillar/Valve |
| Comp. cooling | Fan cooled |
| Max. ambient temp. (°C) | 43 |

| NOMINAL PERFORMANCE | CYCLE C | CYCLE D |
|---|---|---|
| Cooling capacity (W) | 1550 | 1855 |
| Input power (W) | 818 | 850 |
| EER (kcal/Wh) | 1.62 | 1.87 |
| COP (W/W) | 1.89 | 2.18 |
| Current (A) | 5.16 | 5.29 |
| **TEST CONDITIONS** | | |
| Evaporating temp. (°C) | 5.0 | 7.2 |
| Condensing temp. (°C) | 55.0 | 55.0 |
| Liq.t. entering expan. (°C) | 55.0 | 46.0 |
| Ambient t. and return (°C) | 32.0 | 35.0 |
| Tens/Freq (V/Hz) | 220V 50Hz | 220V 50Hz |

| ELECTRICAL COMPONENTS | | |
|---|---|---|
| Relay | 9660 A 180 | MTRP 16 |
| Pick-Up (A) | 16,70 | 16,70 |
| Drop-Out (A) | 14,00 | 14,00 |
| Protector | MRA38128 | T0535/G. |
| Current (A) | 17.0 | 17.0 |
| Time check (seg) | 7.5-14 | 7.5-14 |
| Disc temp. (Open/Close) (°C) | 105.0 / 52.0 | 105.0 / 52.0 |

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

mbsm.pro , CUBIGEL Compressor GX21TB, 220-240 VOLTS, 5/8 HP , R134a

---

# Mbsm.pro , BILLES EN ALUMINE D’HAUTE DENSITÉ HITO 92HD ,Filtre déshydrateur

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 28 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Les billes d’alumine fabriquées par Hito Technical Industries, 92HD, sont des billes avec un contenu minimum d’alumine du 92% ; ainsi, elles deviennent les billes avec la densité la plus haute du marché. Les billes HITO 92HD se caractérisent pour leur haute résistance à l’usure dû à la stricte sélection des

dopants de sintérisé de l’alumine, lesquels nous permettent réguler parfaitement la température de cuisson et, par la suite, réguler la structure cristalline que s’en forme. Cette faible tasse d’usure,

---

# www.mbsm.pro, cOMPRESsOR A/A , R22 ,124MBTU, 220V/380v, 3HP, H25G124DBDE, BRISTOL

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 28 September 2018




www.mbsm.pro, cOMPRESsOR A/A ,124MBTU, 220V/380v, 3HP, H25G124DBDE, BRISTOL