
www.mbsm.pro , Major Cara, climatiseurs , Code Erreur EC , Solution Tester

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 6 September 2018



Les codes erreurs donnent une approche du type de dysfonctionnement. Faire appel à un professionnel pour les interpréter.
Un code peut provenir de plusieurs causes différentes.
Un dysfonctionnement peut être indiqué par plusieurs codes erreurs

---

www.mbsm.pro, Danfoss SC12G 104G8240 ,Refrigerator 1/3 HP++, R134a, HMBP, Compressor, Cooling solution for Refrigerators

Category: Technologie,Tester ok
written by www.mbsm.pro | 6 September 2018





PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

DANFOSS Compressor SC12G SC12G220-240/1/50 VOLTS1/3 HP R134a

---

www.mbsm.pro, Electrolux GL75AA Refrigerator 1/5 HP, Compressor Cooling solution for Refrigerators

Category: Technologie,Tester ok
written by Jamila | 6 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

www.mbsm.pro, Electrolux GL75AA Refrigerator 1/5 HP, Compressor Cooling solution for Refrigerators

www.mbsm.pro , LG MA42LBJG Refrigerator Compressor 1/6 Hp , Cooling solution for Refrigerators

Category: Technologie,Tester ok
written by Jamila | 6 September 2018



Cooling solution for Refrigerators & Commercial Appliances This M-series reciprocating LBP compressor provides complete cooling solution for Domestic & Commercial refrigeration appliances. Compact Size, Silent operation, Low Voltage start ability (LVS) are its prominent features. M-Series compressor caters to 6s quality assurance and has globally proven reliability.

---

www.mbsm.pro , Embraco FG 75 HAK ,true cooler compressor, 1/4hp

Category: Tester ok
written by www.mbsm.pro | 6 September 2018



FG 85 HAK,
FG 75 HAK,
FFU 80 HAK ,
FFU 100 HAK,
FG 65 HAK ,
EMYE 70 HEP,
EMT 60 HLP,
EMT 49 HLP ,
EMIE 65 HER ,
EMIE 40 HJP,

EMI 70 HER ,
EM 55 HNR ,
EM 45 HNR ,
EM 30 HHR ,
EGAS 100 HLR ,
EGAS 90 HLR ,
EGAS 80 HLR ,







EMI 70 HER

1 / 5 HP



EMIE 40 HJP

1 / 8 HP



EMIE 65 HER

1 / 6 HP



EMT 49 HLP

1 / 6 HP



EMT 60 HLP

1 / 5 HP



EMYE 70 HEP

1 / 5 HP

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



FFU 80 HAK

1 / 4 HP



FFU 100 HAK

1 / 4 + HP



FG 65 HAK

1 / 5 HP



FG 75 HAK

1 / 4 HP



FG 85 HAK

1 / 4 + HP

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



EGAS 80 HLR

1 / 4 + HP



EGAS 90 HLR

1 / 4 HP



EGAS 100 HLR

1 / 4 + HP



EM 30 HHR

1 / 10 HP



EM 45 HNR

1 / 8 HP



EM 55 HNR

1 / 6 HP

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro





www.mbsm.pro , Fiche F pour câble à 75 ohms ,RG-6 Coaxial Cable 75 Ohm, BRASS CONNECTOR RG6 Fittings

Category: Technologie
written by www.mbsm.pro | 6 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



Ibsm Dot Pro : www.mbsm.pro




100ft QUAD SHIELD SOLID COPPER 3GHZ RG-6 Coaxial Cable 75 Ohm (DIRECTV Satellite TV or Broadband Internet) ANTI CORROSION BRASS CONNECTOR RG6 Fittings…

La **fiche F**, ou connecteur de type **F** (en anglais : **F**connector), est un : connecteur coaxial pour fréquences radioélectriques, avec verrouillage à vis, pour usage dans les systèmes de distribution par câble à 75 ohms.

---

www.mbsm.pro , Powerful Ferrite Core ,noyau de ferrite ,Magnetic Core

Category: electronique
written by Jamila | 6 September 2018



Le noyau de ferrite est utilisé pour réduire les interférences électromagnétiques dans les câbles électriques ou de signaux produits par le courant électrique.
Un noyau de ferrite agit comme un filtre ou réactance inductive, pour fournir une résistance au passage de courants alternatifs de haute fréquence qui peuvent provoquer des interférences dans les périphériques et appareils électroniques.

www.mbsm.pro , Code Erreur E2 , Machine a Laver Benken


Category: Plomberie,Solutions
written by mahdi miled | 6 September 2018



Le Code d’erreur E2 est suite au blocage d’eau au petit filtre a l’entree d’eau ou absence d’eau ou panne de vanne

www.mbsm.pro , Réparation ,CONTRÔLEUR DE PRESSION JETLY TYPE PRESSCONTROL

Category: electronique,Tester ok
written by mahdi miled | 6 September 2018



Démarrage immédiat de la pompe à l’ouverture d’un robinet.
Les contrôleurs de pression JETLY de la série PRESSCONTROL, permettent la suppression des dispositifs de commande et de protection manque d’eau de la pompe (électrodes, flotteurs, contacteurs manométrique). En effet, les PRESSCONTROL sont des systèmes hydrauliques et électroniques conçus pour automatiser et protéger contre le manque d’eau les pompes de surfaces et immergées. Ce système gère automatiquement le fonctionnement de la pompe et

l’appareil ne demande ni réglage, ni entretien d’aucune sorte.