LG, CSB075NJEG, 1/6HP, R600A, alu wire, refrigerator, compressor, refrigerator, BBS130, BBD230, BBC208S

written by Lilianne | 12 April 2021

-+ CSB057NJEG 1 / 10HP

-+ CSB069NJEG 1 / 8HP

-+ CSB075NJEG 1 / 6HP



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

BUD-DCTAE167	19	CC125-BP	25	CPP330	280	DCPL[illegible]TP	33	DCTCE146	15	DR
BUD-DCTAE186	19	CC128-BB	25	CPP470	280	DCPL[illegible]	33	DCTC[illegible]	15	DR
BUD-DCTAE187	19	CC128-BP	25	CPP650	280	DCPL[illegible]-2BD-ETP	33	DCT[illegible]	15	DR
BUD-DCTAE206	19	CC155-BB	25	CPP11000	[illegible]	[illegible]-2BG	33	DCTCE15[illegible]	15	DR
BUD-DCTAE207	19	CC155-BP	25	CPP12000	175	DCPL[illegible]-2BG-ETP	33	DDBF[illegible]166	15	DR
BUD-DCTCE66	19	CC156-BB	25	CPP13000	[illegible]	DCPL166-2BD	33	DCTC[illegible]67	15	DR
BUD-DCTCE77	19	CC156-BP	25	CPP14000	[illegible]	DCPL166-2BD-ETP	33	DCTCE[illegible]6	15	DR
BUD-DCTCE106	19	CC186-BB	25	CPP16000	[illegible]	DCPL166-2[illegible]	33	DCTCE[illegible]7	[illegible]	DR
BUD-DCTCE107	19	CC186-BP	25	CPP19000	[illegible]	DCPL166-2[illegible]G-ETP	33	DCTCE[illegible]6	[illegible]	DR
BUD-DCTCE128	19	CCA	337	CRP5A	[illegible]	DCPL167-2[illegible]	33	DCTCE[illegible]7	[illegible]	DR
BUD-DCTCE127	19	CDD1/1	171	CRP20A	[illegible]	DCPL167-2B[illegible]	33	DDBF[illegible]	164, 240	DR
BUD-DCTCE146	19	CDD1/2	171	CS6/10	15, [illegible]	DCPL167-2BG	33	DDBF[illegible]	164, 240	DR
BUD-DCTCE147	19	CDD1/3	171	CS/10[illegible]	15, [illegible]	DCPL167-2BG-ETP	33	DE35[illegible]	38[illegible]	DR
BUD-DCTCE157	19	CDD1/4	171	CS70[illegible]	23[illegible]	DCPL[illegible]-2BD	33	DE[illegible]SA	380	DR
BUD-DCTCE166	19	CDD1/6	171	CSB075NJEG	235	DCPL186-2BD-ETP	33	DECEF1/4-PM	44	DR
BUD-DCTCE167	19	CDD2/1	171	CSR/16	48	DCPL186-2BG	33	DECEF-PM	44	DR
BUD-DCTCE186	19	CDD2/3	171	CSR/18	48	DCPL186-2BG-ETP	33	DEF	44	DR
BUD-DCTCE187	19	CD-GH-818	137	CSR/20	48	DCPL187-2BD	33	DEL-0500	343	DR
BUD-DCTCE206	19	CDR-1	90, 229	CT 1758TD	113	DCPL187-2BD-ETP	33	DESSUS-TH168	361	DR
BUD-DCTCE207	19	CDR-2	90, 229	CT 1760TD	113	DCPL187-2BG	33	DESSUS-TH207	361	DR
BUD-ETPL83	63	CF4-78ET	339	CTR11000	175	DCPL187-2BG-ETP	33	DEV-FIC	21, 305	DR
BUD-ETPL84	63	CF4-78GP	338	CTR12000	175	DCPL206-2BD	33	DIFP90BI	88	DR
BUD-ETPL103	63	CF0380-37	388	CTR13000	175	DCPL206-2BD-ETP	33	DIFP90BL	88	DR
BUD-ETPL104	63	CF0380-50	388	CTR14000	175	DCPL206-2BG	33	DIFP90R	88	DR
BUD-ETPL123	63	CH11000	171	CTR16000	175	DCPL206-2BG-ETP	33	DIFP90VE	88	DR
BUD-ETPL124	63	CH12000	171	CTR19000	175	DCPL207-2BD	33	DIFP90YE	88	DR
BUD-ETPL143	63	CH13000	171	CTR21000	175	DCPL207-2BD-ETP	33	DIPA	163	DR
BUD-ETPL144	63	CH14000	171	CTRE11000	175	DCPL207-2BG	33	DIPA600	163	DR
BUD-ETTU104	63	CH16000	171	CTRE12000	175	DCPL207-2BG-ETP	33	DIST91	94	DR
BUD-ETTU124	63	CH21000	171	CTRE13000	175	DCPLV128-1BD	37	DIST91A	94	DR

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Pièces détachées

▼ PIÈCES DÉTACHÉES POUR ARRIÈRES DE BAR

DÉSIGNATION	RÉF.	€
Compresseurs		
Compresseur LG modèle CMA098NHEM (R600A) pour BBT350, BBC330S	CMA098NHEM	266
Compresseur LG modèle CSB075NJEG (R600A) pour BBS130, BBD230, BBC208S	CSB075NJEG	153
Condenseurs		
Condenseur pour BBC208S, BBD230	BBD230L.08	59
Condenseur pour BBC330S, BBT350	BBT350L.09	53
Condenseur pour BBS130	BBS130L.07	59
Evaporateurs		
Evaporateur pour BBC208S	BBD230S.47	117
Evaporateur pour BBC330S, BBT350	BBT350L.53	141
Evaporateur pour BBS130	BBS130L.47	117

DÉSIGNATION	RÉF.	€
Joints de porte		
Joint de porte pour BBD230, BBT350	BBT350L.28	8,8[illegible]
Joint de porte pour BBS130	BBS130L.25	14,[illegible]
Portes vitrées		
Porte vitrée battante droite pour BBD230, BBT350	BBD230L.25.1	222
Porte vitrée battante gauche pour BBD230, BBT350	BBD230L.25	222
Porte vitrée battante pour BBS130	BBS130L.24	222
Porte vitrée coulissante pour BBC208S	BBD230S.26	205
Porte vitrée coulissante avec serrure pour BBC208S	BBD230S.26.1	205
Porte vitrée coulissante gauche pour BBC330S	BBT350S.26.1	222
Porte vitrée coulissante droite pour BBC330S	BBT350S.26.3	222
Porte vitrée coulissante milieu pour BBC330S	BBT350S.26.2	222
Roulette pour porte coulissante pour BBC208S, BBC330S	BBD230S.26.01	1,7[illegible]
Thermostat DIXELL XR02CX pour BBS130, BBD230, BBT350, BBC208S, BBC330S	XR02CX	158

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO