Mbsm.pro, conséquence , de mal fixer ,un chauffe bain électrique 100L

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 21 September 2018

1. Il peut arriver que les fixations du nouveau chauffe-eau correspondent à celles de l'ancien, mais c'est assez rare.
Le plus souvent, vous devrez prendre les mesures des points d'accrochage du ballon, en fonction de la hauteur désirée. Un gabarit de perçage, souvent fourni par le fabricant, facilite le travail.

---

www.mbsm.pro , Réparation ,CONTRÔLEUR DE PRESSION JETLY TYPE PRESSCONTROL

Category: electronique,Tester ok
written by mahdi miled | 21 September 2018
Démarrage immédiat de la pompe à l'ouverture d'un robinet.
Les contrôleurs de pression JETLY de la série PRESSCONTROL, permettent la suppression des dispositifs de commande et de protection manque d'eau de la pompe (électrodes, flotteurs, contacteurs manométrique). En effet, les PRESSCONTROL sont des systèmes hydrauliques et électroniques conçus pour automatiser et protéger contre le manque d'eau les pompes de surfaces et immergées. Ce système gère automatiquement le fonctionnement de la pompe et l'appareil ne demande ni réglage, ni entretien d'aucune sorte.

Mbsm.pro, Réparation ,d'une alimentation, récepteur casser

Category: Technologie

written by www.mbsm.pro | 21 September 2018
Mbsm.pro, Réparation ,d’une alimentation, récepteur casser

RoHS
LABEL PLACE


RoHS
LABEL PLACE


RoHS
LABEL PLACE


LABEL PLACE
TNF-0170C729
1101 RoHS

1101 RoHS
TNF-0170C729
http://www.sztena.com