

[www.mbsm.pro, Té multicouche ,à sertissage ,en double ,reduit ,16 16 / 26 26 /20 20](#)

Category: Plomberie,Tester ok

written by www.mbsm.pro | 29 December 2018

[www.mbsm.pro, Te multicouche ,a sertissage ,en double ,reduit ,16 16 / 26 26 /20 20](#)

[www.mbsm.pro, Avertissement et alerte pour tous les Tunisiens ,risques de fuite de gaz.](#)

Category: Plomberie,Solutions,Tester ok

written by Jamila | 29 December 2018

Avertissement et alerte pour tous les Tunisiens
Parfois, certaines entreprises de remplissage de bouteilles de gaz

ignorent l'installation d'un anneau en caoutchouc avec chaque flacon,
ce qui est nécessaire pour protéger l'utilisateur contre les risques de fuite de gaz.

Malheureusement, beaucoup de gens ne remarquent pas l'absence de ce morceau de caoutchouc lorsque les nouvelles conduites de gaz sont installées,
provoquant une catastrophe qui entraîne souvent des pertes en vies humaines .

Images pour illustration

La pièce en caoutchouc est son emplacement d'origine à l'intérieur du trou du tube à gaz pour éviter les fuites ...



[www.mbsm.pro , Code Erreur E2 , Machine a Laver Benken](#)

Category: Plomberie,Solutions

written by mahdi miled | 29 December 2018

Le Code d'erreur E2 est suite au blocage d'eau au petit filtre a l'entree d'eau ou absence d'eau ou panne de vanne

[www.mbsm.pro , Plomberie , Finition Douche , Installation Multicouche Avec Collecteur](#)

Category: Plomberie

written by mahdi miled | 29 December 2018

[www.mbsm.pro](#), Plomberie, Finition Douche, Installation Multicouche Avec Collecteur