

# www.mbsm.pro, Compresseur THG1340YKS R-134a 1/8HP 230V U.H.

Category: Solutions, Tester ok  
written by Jamila | 7 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Gamme: Froid Commercial / Industriel


Type de machine: Divers  
Type de produit: Compresseur  
Sous-type de produit: Compresseur  
Marque: Tecumseh  
Original

---

[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro), Branchement Unité extérieure , LG ,Media , Général , Samsung, Haier , Galanze ,Gree ,Maxwelle, Vestel

Category: Solutions,Tester ok  
written by Jamila | 7 September 2018

#### Outdoor unit wiring image



- 1- Relait de démarrage compresseur
- 2- Neutre commun
- 3- Relait de démarrage Fan
- 4- Electro-Vanne Interieur ou inverseur

16

PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Branchement Unité extérieure , LG ,Media , Général , Samsung, Haier , Galanze ,Gree ,Maxwelle, Vestel

---

[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) , Major Cara, climatiseurs , Code Erreur EC , Solution Tester

Category: Solutions,Tester ok

written by Jamila | 7 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Les codes erreurs donnent une approche du type de dysfonctionnement. Faire appel à un professionnel pour les interpréter.

Un code peut provenir de plusieurs causes différentes.

Un dysfonctionnement peut être indiqué par plusieurs codes erreurs

---

## [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) , Code Erreur E2 , Machine a Laver Benken

Category: Plomberie,Solutions

written by mahdi miled | 7 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Le Code d'erreur E2 est suite au blocage d'eau au petit filtre a l'entree d'eau ou absence d'eau ou panne de vanne