

GMCC, PE50h1f-9, Compressor, RSCR, 220V-240V-50hz, R134A, LBP, 153W, 1/5HP

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 20 December 2020

E	PE35E1F-9	3.5	ST	RSCR	220V-50Hz	95	1.50	CB	AJ	174
	PE40E1H-9	4.0	ST	RSCR	220V-50Hz	115	1.40	----	AJ	175
	PE45E1F-9	4.5	ST	RSCR	220V-50Hz	120	1.50	----	AJ	175
	PE50E1H-9	5.0	ST	RSCR	220V-50Hz	136	1.40	----	AJ	175
	SE25E1R-9	2.5	ST	RSIR	220V-50Hz	55	1.00	----	AJ	165
	SE30E1M-9	3.0	ST	RSIR	220V-50Hz	75	1.15	CB	AJ	165
	SE35E1M-9	3.5	ST	RSIR	220V-50Hz	95	1.30	----	AJ	165
	SE40E1H-9	4.0	ST	RSIR	220V-50Hz	108	1.35	CB	AJ	174
	SE40E1K-9	4.0	ST	RSIR	220V-50Hz	108	1.25	CB	AJ	165
	SE45E1J-9	4.5	ST	RSIR	220V-50Hz	120	1.35	CB	AJ	174
SE50E1H-9	5.0	ST	RSIR	220V-50Hz	160	1.38	----	AJ	174	
H	PE40H1C-9	4.0	ST	RSCR	220V-50Hz	110	1.65	----	AJ	178
	PE45H1F-9	4.5	ST	RSCR	220V-50Hz	130	1.50	CB	AJ	178
	PE50H1C-9	5.0	ST	RSCR	220V-50Hz	153	1.63	CB	AJ	178
	PE50H1F-9	5.0	ST	RSCR	220V-50Hz	153	1.50	----	AJ	178
	PE55H1D-9	5.5	ST	RSCR	220V-50Hz	170	1.60	----	AJ	178
	PE55H1F-9	5.5	ST	RSCR	220V-50Hz	163	1.55	CB	AJ	178
PE55H1C-9	6.5	ST	RSCR	220V-50Hz	190	1.65	----	AJ	178	





GMCC

THERMALLY
PROTECTED
R134a

PE50H1F-9

220V-240V~50Hz, 1Ph

RoHS



612000531B4SVL1LMD




ANHUI MEIZHI COMPRESSOR CO., LTD

E	PE35E1F-9	3.5	ST	RSCR	220V-50Hz	95	1.50	CB	AI	174
	PE40E1H-9	4.0	ST	RSCR	220V-50Hz	115	1.40	---	AI	175
	PE45E1F-9	4.5	ST	RSCR	220V-50Hz	120	1.50	---	AI	175
	PE50E1H-9	5.0	ST	RSCR	220V-50Hz	136	1.40	---	AI	175
	SE25E1R-9	2.5	ST	RSIR	220V-50Hz	55	1.00	---	AI	165
	SE30E1M-9	3.0	ST	RSIR	220V-50Hz	75	1.15	CB	AI	165
	SE35E1M-9	3.5	ST	RSIR	220V-50Hz	95	1.30	---	AI	165
	SE40E1H-9	4.0	ST	RSIR	220V-50Hz	108	1.35	CB	AI	174
	SE40E1K-9	4.0	ST	RSIR	220V-50Hz	108	1.25	CB	AI	165
	SE45E1J-9	4.5	ST	RSIR	220V-50Hz	120	1.35	CB	AI	174
H	PE59E1H-9	5.9	ST	RSIR	220V-50Hz	160	1.38	---	AI	174
	PE40H1C-9	4.0	ST	RSCR	220V-50Hz	110	1.65	---	AI	178
	PE45H1F-9	4.5	ST	RSCR	220V-50Hz	130	1.50	CB	AI	178
	PE50H1C-9	5.0	ST	RSCR	220V-50Hz	153	1.63	CB	AI	178
	PE50H1F-9	5.0	ST	RSCR	220V-50Hz	153	1.50	---	AI	178
	PE55H1D-9	5.5	ST	RSCR	220V-50Hz	170	1.60	---	AI	178
	PE55H1F-9	5.5	ST	RSCR	220V-50Hz	163	1.55	CB	AI	178
PE65H1C-9	6.5	ST	RSCR	220V-50Hz	190	1.65	---	AI	178	



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_pe50h1f-9Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_pe50h1f-9-2Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_pe50h1f-9-3Télécharger

Mbsm.pro, erreur E2 machine a laver

Gmc Automatique

Category: Tester ok

written by mahdi miled | 20 December 2020



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Pour ce problème, la solution est : switcher de la porte ... certain l'annule complètement ...