

رموز أعطال , غسالة هوفر , Mbsm.pro Hoover

Category: Arabe

written by mahdi miled | 27 March 2023

رموز أعطال غسالة هوفر 		
سبب العطل	الرمز	
تنبيه سينسور الحرارة / سينسور المجفف	E13	
أفحص السخان / الكارته	E14	
عطل في كارته التحكم	E15	
افحص السخان / توصيلاته	E16	
أفحص التاكو وتوصيلاته	E17	
أفحص كارته الغسالة	E18	

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro , رموز أعطال , غسالة هوفر , Hoover