

www.mbsm.pro, Avertissement et alerte pour tous les Tunisiens ,risques de fuite de gaz.

written by Jamila | 9 September 2018

Avertissement et alerte pour tous les
Tunisiens

Parfois, certaines entreprises de
remplissage de bouteilles de gaz
ignorent l'installation d'un anneau en
caoutchouc avec chaque flacon,
ce qui est nécessaire pour protéger
l'utilisateur contre les risques
de fuite de gaz.

Malheureusement, beaucoup de gens ne
remarquent pas l'absence
de ce morceau
de caoutchouc lorsque les nouvelles
conduites de gaz sont installées,
provoquant une catastrophe qui entraîne
souvent des pertes en vies
humaines.

Images pour illustration

La pièce en caoutchouc est son emplacement d'origine à l'intérieur du trou du tube à gaz pour éviter les fuites ...

