www.mbsm.pro, Avertissement et alerte pour tous les Tunisiens ,risques de fuite de gaz.

Category: Plomberie,Solutions,Tester ok
written by Jamila | 9 September 2018



Avertissement et alerte pour tous les Tunisiens
Parfois, certaines entreprises de remplissage de

bouteilles de gaz
 ignorent l'installation d'un anneau en
caoutchouc avec chaque flacon,
ce qui est nécessaire pour protéger l'utilisateur
contre les risques
 de fuite de gaz.

Malheureusement, beaucoup de gens ne remarquent
pas l’absence
 de ce morceau
 de caoutchouc lorsque les nouvelles conduites de
gaz sont installées,
provoquant une catastrophe qui entraîne souvent
des pertes en vies
humaines.

Images pour illustration
La pièce en caoutchouc est son emplacement
d'origine à l'intérieur
du trou du tube à gaz pour éviter les fuites ...


PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro